

Pigeons rue Condorcet

Les pigeons sur le toit du 1 bis
rue Condorcet.
On note les vitres brisées des
deux châssis qui restent
dangereusement sur ce toit à
environ six mètres au dessus du
trottoir.



Pigeons rue Condorcet



Les pigeons qui se répandent sur les toits alentour.

Pigeons rue Condorcet

Une des vitres, 8 rue Condorcet,
ornée d'une fiente.



Pigeons rue Condorcet



Un des appuis de fenêtres, 8 rue Condorcet.

Pigeons rue Condorcet

Le mur côté rue, 8 rue Condorcet, également orné de fientes.



Pigeons rue Condorcet



Le toit, couvert de fientes, d'une voiture stationnée devant la maison.

Pigeons rue Condorcet



Le trottoir devant le 6 rue Condorcet qui, outre l'odeur qu'il dégage, est extrêmement glissant dès qu'il est mouillé.

Les fleurs couvertes de fientes devant le 8 rue Condorcet.

